

Glasstäbe Quarzglas

Transparentes Glas

Transformationstemperatur 1210 °C

Standardlänge ca. 1.500 mm

Außendurchmesser
 Ø in mm



Toleranz
 Ø außen in mm

1,00	± 0,10
2,00	± 0,10
3,00	± 0,10
4,00	± 0,15
5,00	± 0,15
6,00	± 0,15
7,00	± 0,20
8,00	± 0,20
9,00	± 0,20
10,00	± 0,25
12,00	± 0,25
14,00	± 0,30
16,00	± 0,35
20,00	± 0,50
25,00	± 0,70
30,00	± 0,90
35,00	± 1,1

Bis 200 mm

